

	Object:	Vorbrecher und Schotterwerk im Steinbruch Holzberg
	Museum:	Geoportal Museum Steinarbeiterhaus Hohburg Kirchgasse 5 04808 Lossatal OT Hohburg +49 (0) 34263 41344 info@steinarbeiterhaus.de
	Collection:	Fotosammlung
	Inventory number:	2019_0078

Description

Das Foto blickt von der Bergkuppe in den Steinbruch Holzberg. In der Bildmitte ist der Vorbrecher zu sehen, in den das Rohgestein mit den Muldenkippern hineingekippt wurde. Nach der Vorzerkleinerung ging das Gestein über die Bandbrücke zum Schotterwerk (rechts im Bild), wo das Gestein in mehreren Brecherstufen nachzerkleinert wurde. An der Bruchkante sind zwei Bohrmaschinen zu erkennen, die die Löcher für die nächste Sprengung bohren. Im Vordergrund ist die aktuelle Abbaustufe zu sehen. An der Bruchsohle steht ein elektrisch angetriebener Seilzugbagger, der die Kipper belud.

Basic data

Material/Technique:	Fotografie, Papier
Measurements:	18,5 x 17,5 cm

Events

Image taken	When	August 1971
	Who	
	Where	Steinbruch Holzberg

Keywords

- Building implosion
- Drill
- Excavator

- Rock
- Schotterwerk
- Stone quarry
- Vorbrecher