



REM [CC BY-NC-SA]

|                   |   |
|-------------------|---|
| Object:           | <b>Hochwasser 1909, Straßenbrücke Mülhofen</b>  |
| Museum:           | Rheinisches Eisenkunstguss-Museum<br>Schloss Sayn Abteistrasse 1<br>56170 Bendorf-Sayn<br>02622 / 902 913 oder 902 918<br>museum@bendorf.de |
| Collection:       | 7 Fotografie  |
| Inventory number: | 7.2842  |

## Description

Schwarzweißfotografie. Diese Aufnahme vom 4. Februar 1909 zeigt die Trümmer der eingestürzten Straßenbrücke über den Saynbach nach dem Hochwasser im Februar 1909.

## Basic data

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Measurements       | 125 x 90 mm         |
| Material/Technique | Papier / Fotografie |

## Events

|                                |       |                  |
|--------------------------------|-------|------------------|
| Image taken ...                | When  | 1909             |
|                                | Where | Bendorf am Rhein |
| [Relationship to location] ... |       | Bendorf am Rhein |

## Keywords

- Brücke
- Trümmer
- Hochwasser

## Literature

- Barbara Kessler (2000): Die Reihe Archivbilder. Bendorf. Erfurt

- Barbara Friedhofen, Ralf Stremmel (2015): Krupp und Sayn ... eine Verbindung, die vor 150 Jahren begann. Neuwied